

# 消火器事故について

先日、大阪と福岡において古い消火器での事故が発生しましたのでお知らせいたします。



## 消火器が破裂、頭直撃の小4重体

### 大阪・東成の駐車場

9月15日、大阪市東成区の駐車場に置かれていた消火器が破裂し、近くにいた小学校4年生の男児の頭に一部が直撃、病院に運ばれたが意識不明の重体となった。

破裂したのは、不用になって駐車場の管理者が置いていた4本のうち1本。男児は下校途中で、同級生2人で消火器の安全ピンをさわるなどして遊んでいたとみられる。同級生にけがはなかった。消火器は20年前に製造されたもので、十数年前から駐車場の隅に置かれていた。底が抜け、周囲が腐食しさびた状態だった。

## 消火器破裂：廃棄中に破裂







### 男性けが大阪の事故知り処理

9月16日、福岡市行橋市男性(67)方の裏庭で、男性が納屋に置いていた消火器の薬剤を抜こうとレバーを握ったところ底部が破裂した。男性は消火器が下あごに当たり軽傷。大阪での事故を報道で知り、廃棄を思い立ったという。

消火器は、十数年前の購入とみられるが、老朽化でラベルがはげ、製造年月日やメーカーも特定できないという。

以下の古い消火器は危険性が高いので十分に注意し、早めに処分するか取替えましょう。錆びた消火器や変形のある消火器は、火災に対しても、訓練などでも絶対に使用しないでください

消火器の処分は、一般のゴミの回収には出さず、消防防災課に相談・依頼してください。(処分は有償になります)

| 本体容器 腐食のあるものは強度上危険ですので廃棄してください。  |   |  |
|--|---|--|
| <br>層状はく離の腐食  | <br>あばた状の腐食     | <br>溶接部とその周辺の腐食     |
| <br>使用に耐えない変形 | <br>使用に耐えない鋭いキズ | <br>サビを落としても腐食の残るもの |

 **消火器にも寿命があります。**  
**容器の耐用は8年です。**

問合せ先  
設備部 消防防災課  
TEL : 867-1633